



SFCW GP8000で探査対象物内部に水が溜まっている箇所の鉄筋探査結果





鉄筋探査結果画像

※EMセンサーの反応を検証する！





EMセンサーの反応無し

EMセンサーの反応有り

ノイズ処理有り



ノイズ処理無し



探査使用機器

GP8000 EMセンサー (活電線検知センサー)



探査結果(反射波形)が水に強く影響を受け鉄筋の反射が見えなくなっている範囲



EMセンサー (活電線検知センサー) が反応している範囲 (水があると推定される範囲)